



LAVAGE

Traitement normal



Traitement normal



Traitement modéré



Traitement normal



Traitement modéré



Traitement très modéré



Traitement normal



Traitement modéré



Traitement très modéré

Lavage à la main,
température maximale
(40 °C)

Ne pas laver



Le nombre à l'intérieur du cuvier indique la température maximale autorisée.*

BLANCHIMENT

Tout agent de blanchiment
autoriséUniquement agent de
blanchiment oxygéné/
non chloré

Pas de blanchiment



SECHAGE

Séchage en sèche-linge à
tambour rotatif possible,
température normale (80°C)Séchage en sèche-linge à
tambour rotatif possible,
température modérée (60 °C)Ne pas sécher en
sèche-linge à tambour
rotatif

Séchage sur fil

Séchage sur fil sans
essorage

Séchage à plat

Séchage à plat sans
essorageSéchage sur fil
à l'ombreSéchage sur fil sans
essorage à l'ombreSéchage à plat
à l'ombreSéchage à plat sans
essorage à l'ombre

Les niveaux de température maximale sont représentés par un ou deux points placés à l'intérieur du symbole. Les traits précisent l'état ou le positionnement de l'article lors du séchage naturel.

REPASSAGE

Repasser à une température
maximale de semelle
du fer (200 °C)Repasser à une température
maximale de semelle
du fer (150 °C)

Les niveaux de température maximale sont représentés par un, deux ou trois points placés à l'intérieur du symbole.

Repasser à une température
maximale de semelle du fer
(110 °C) sans vapeur

Ne pas repasser



PROFESSIONNELLE TEXTILPFLEGE

Nettoyage professionnel à sec,
au Perchloréthylène et aux Hydro-
carbures, traitement normalNettoyage professionnel à sec,
au Perchloréthylène et aux Hydro-
carbures, traitement modéréNettoyage professionnel à sec,
aux Hydrocarbures,
traitement normalNettoyage professionnel à sec,
aux Hydrocarbures,
traitement modéréPas de nettoyage
professionnel à secNettoyage professionnel
à l'eau, traitement normalNettoyage professionnel
à l'eau, traitement modéréNettoyage professionnel
à l'eau, traitement
très modéréPas de nettoyage
professionnel à l'eau.

* Remarque générale : Le trait sous les symboles d'entretien précise le traitement modéré, le double trait, le traitement très modéré.